

监理检查记录表

工程名称：江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏编号：

TCYF-ZHJL-JC-019

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 03 月 28 日	检查地点	项目现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部会同业主单位、施工单位人员对项目现场进行安全专项检查。检查配电设备安全、机械设备安全、消防安全、施工现场安全文明等情况。		
存在问题	(1) 施工现场安全标示缺少。 (2) 屋面消防灭火器放置不明显，取用不方便。 (3) 电缆桥架周围接地扁钢未固定。 (4) 光伏小线地面穿线套管未固定牢固。 (5) 上屋面口阶梯架未进行固定。(详见附图)		
整改要求	(1) 现场危险区域设置安全标示。 (2) 消防设备灭火器应无遮挡，取用方便。 (3) 对未固定扁钢进行固定。 (4) 对地面小线穿线套管固。 (5) 上屋面阶梯架固定牢固。		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	张建新 2019.03.28
整改情况	针对上述存在问题整改要求，逐条整改完毕，请复查。 整改负责人：张建新 日期：2019.04.01		
复查意见	经抽查，整改完成，符合整改要求。 复查人：吴振东 日期：2019.04.01		