

监理检查记录表

工程名称:江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目 编号:TCYF-ZJL-JC-006

施工单位	中机国能浙江工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年12月18日	检查地点	施工现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对砼负重快屋面吊运施工进行安全文明检查		
存在问题	1、支架、负重快吊运，吊运作业周围未设置隔离警戒线。 2、检查发现个别施工完成的负重块预埋螺栓不稳固，有晃动现象。		
整改要求	对出现蜂窝麻面砼支墩进行修复整改，支墩浇筑时振捣到位。		
检查人	吴振华	施工项目部 签收人/日期	吴振华 2018.12.18
整改情况	以整改完成，以复查。		
	整改负责人:吴振华	日期: 2018.12.18	
复查意见	该隐患整改合格。		
	复查人:吴振华	日期: 2018.12.18	

本表一式一份监理项目部自存。