



节假日前安全检查记录表

工程名称：泰州众品食业 1.5MW 分布式屋顶光伏项目 编号：TZZP-GCFK-01

施工单位	河南众森电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.1.16	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 专项 ☒		
施工及检查情况简述	春节前对项目现场进行安全专项大检查		
存在问题	1、雨雪天气，屋面爬梯湿滑，防滑措施不到位。 2、配电室未配置消防器材、安全用具。 3、施工临时用电接线不规范，未配备三级用电箱。 4、施工现场没有专职安全员。 5、个别施工人员在施工过程中未佩戴安全帽。 6、施工现场施工垃圾未及时清理。		
整改要求	1、做好屋面爬梯防滑措施。 2、配电室内消防器材、安全用具需尽快配置齐全。 3、施工临时用电配备三级用电箱，下班收工必须断电。 4、要求配备安全员，岗前对施工人员进行安全培训。 5、进入施工现场的施工必须佩戴安全帽。 6、施工垃圾及时清理。		
检查人	马旭东 李连明 李帅强	施工项目部 签收人/日期	 2019.1.16
整改情况	已完成 整改负责人  日期 2019.1.16		
复查意见	整改完成，符合施工安全规范要求。 监理单位  日期 2019.1.16		
复查意见	业主单位： 日期		