


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：泰州众品食业 1.5MWp 分布式屋顶光伏项目

编号：TZZP-GCFK-2

施工单位	河南众森电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 12 日	检查地点	屠宰车间支架安装
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2018 年 12 月 12 日有监理单位对屠宰间屋顶支架安装进行一次安装质量检查。		
存在问题	屠宰间屋顶个别檩条安装不平行，严重错位。个别底座螺栓已生锈。		
整改要求	要求河南众森电力工程有限公司对屠宰间支架安装的檩条整改。生锈螺栓全部更换。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已全部按要求整改。 整改负责人：1/2/3 日期 2018 年 12 月 13 日		
复查意见	复查人：李连明 日期 2018. 12. 13		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。