

监 理 检 查 记 录 表 (质 量)

工程名称: 泰州众品食业 1.5MWp 分布式屋顶光伏项目

编号: TZZP-GCFK-4

施工单位	河南众森电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 12 月 22 日	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理人员对光伏区施工质量进行安全检查		
存在问题	1 吊装电缆时未放置安全警戒线。 2 配电室未放置灭火器材。		
整改要求	1 要求施工单位于吊装时必须放置安全警戒线。 2 要求施工单位在配电室必须配备灭火器材。		
检查人	李连明	施工项目部 签收人/日期	李印强 2018.12.22
整改情况	已整改 整改负责人: 李印强 日期 2018.12.22		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。