

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JCJL-003

施工单位	江苏江都建设集团有限公司	监理单位	常州正德电力工程监理有限公司
检查时间	2018.12.21	检查地点	现场施工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1. 检查配电房并网柜进场情况 2. 检查并网柜安装		
存在问题	1. 通过检查发现总包单位采购的并网柜只有两路开关, 而设计图纸上明确要求并网柜有三路开关, 与设计不符 2. 检查发现总包单位的并网柜不有一台带有电能质量监测装置, 而设计图纸上明确要求每一台并网柜内部均有一台电能质量监测装置, 与设计不符		
整改要求	1. 根据业主指示, 下发监理联系单 003, 要求总包单位提出合理的解释意见 2. 针对并网柜数量问题, 下发监理联系单 004, 要求总包单位提出合理的解释意见		
检查人	刘晨瑞、朱明	施工项目部 签收人/日期	孙庆豹 2018.12.21
整改情况	已收到监理下发的监理联系单 003、004, 并提出合理的解释意见 整改负责人: 孙庆豹 日期: 2018.12.22		
复查意见	总包单位已经解释是根据接入线, 供电局意见采购的并网柜, 满足现场实际需求 复查人: 刘晨瑞 日期: 2018.12.22		

- 注
- 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
 - 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 - 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。