

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJL-009

施工单位	江苏江都建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.3.21	检查地点	屋面施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	车间屋面夹板安装		
存在问题	1. 屋面垃圾杂物未清理 2. 屋面存在安全隐患，未配备消防设施		
整改要求	1. 要求施工单位将屋面垃圾、杂物及时清理 2. 要求施工单位及时配备灭火器等消防设施，以防出现安全事故		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	耿有奎 2019.3.21
整改情况	已按要求整改 整改负责人：耿有奎 日期：2019.3.22		
复查意见	已按要求整改 复查人：刘晨瑞 日期：2019.3.22		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。