

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHTJ-JCJL-011

施工单位	江苏江南建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.3.29		检查地点	屋顶施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	1. 对屋面施工区进行安全文明检查 2. 对组件吊装区域、屋面爬梯进行安全巡查			
存在问题	1. 车间屋面未放置消防器材 2. 组件吊装区域设置警戒线、有专人现场监护; 3. 屋面爬梯未设置安全防坠器			
整改要求	1. 要求在车间屋面区域按规范要求放置消防器材 2. 要求在屋面爬梯设置防坠器			
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	耿有基 2019.3.30	
整改情况	已按要求在屋面爬梯设置安全防坠器,并在各区域放置消防器材 整改负责人: 耿有基 日期 2019.3.30			
复查意见	经复查,已按要求整改 复查人: 刘晨瑞 日期 2019.3.30			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。