

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TCL-013

施工单位	江苏江都建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.4.7	检查地点	屋面施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	车间屋面组件安装、分散		
存在问题	1. 吊装上屋顶的组件开箱后, 现场部分垃圾杂物未清理 2. 施工人员在搬运组件时, 安全带上的金属物件与组件表面划伤		
整改要求	1. 要求施工单位将组件分散后, 及时清理垃圾杂物 2. 要求施工单位分散、搬运组件时, 尽可能将安全带上的金属物件隐藏		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	耿有奎 2019.4.7
整改情况	已将屋面垃圾清理干净; 并对施工人员进行技术交底, 整改 整改负责人: 耿有奎 日期: 2019.4.8		
复查意见	已按要求整改 复查人: 刘晨瑞 日期: 2019.4.8		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。