

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHTJ-JCJL-017

|           |                                                                                                |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 江苏江都建设集团有限公司                                                                                   | 监理单位            | 常州正筑行电力工程监理有限公司  |
| 检查时间      | 2019.4.23                                                                                      | 检查地点            | 屋面施工现场           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 1. 4平方电缆敷设<br>2. 桥架安装<br>3. 4平方电缆组串接逆变器<br>4. 3X240低压交流电缆敷设                                    |                 |                  |
| 存在问题      | 1. 检查直流电缆、低压交流电缆敷设情况,发现施工人员未佩戴防护手套<br>2. 组串接逆变器时未做组串标识                                         |                 |                  |
| 整改要求      | 1. 要求施工单位进行电缆敷设前做好技术交底,施工人员要戴防护用品施工<br>2. 组串接逆变器要做组串标识,方便电气安装                                  |                 |                  |
| 检查人       | 刘晨瑞                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 耿有奎<br>2019.4.24 |
| 整改情况      | 已按要求整改<br><div style="text-align: right;">整改负责人: 耿有奎      日期: 2019.4.24</div>                  |                 |                  |
| 复查意见      | 已按要求完成整改<br><div style="text-align: right;">复查人: 刘晨瑞      日期: 2019.4.24</div>                  |                 |                  |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。