

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-018

施工单位	江苏江都建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.4.27	检查地点	屋面施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 增补夹头、中压块吊装 2. 汇流箱进线卸货、吊装 3. 低压交流电缆头制作 4. 汇流箱支架制作		
存在问题	1. 汇流箱开箱检查，未发现质量问题 2. 对增补夹头、中压块吊装进行安全监理交底，现场未出现安全问题 3. 汇流箱支架切割作业时，施工人员未戴防护用品		
整改要求	1. 要求施工单位低压电缆头制作完成后，及时清理现场垃圾杂物 2. 要求施工人员进行切割作业时，必须佩戴防护用品，防止安全事故发生		
检查人	刘晨瑞	施工项目部 签收人/日期	耿有基 2019.4.28
整改情况	已按要求整改 整改负责人：耿有基 日期：2019.4.28		
复查意见	经复查，已按要求完成整改 复查人：刘晨瑞 日期：2019.4.28		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。