

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电有限公司

编号：WLY-JCJL-007

施工单位	江苏宏昌建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.2.23	检查地点	大隆机器
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	经开物流园组件安装		
存在问题	个别地方支架未校正水平，造成组件安装高度错落		
整改要求	调节问题支架		
检查人	刘 元	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	由于屋面及新型夹具不平，导致个别地方支架校正难度较大，我方已采取水平尺尽最大努力保持水平，在地盘架与支架之间的高度错落。 整改负责人：罗明 2019.2.26 日期		
复查意见	业主单位允许个别支架角度出现较小误差，原则上按设计要求施工。 复查人：王 2019.2.26 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。