

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电有限公司

编号：WLY-JCJL-011

施工单位	江苏宏昌建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 3. 25	检查地点	经开物流园
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	预制舱外电缆沟回填		
存在问题	回填土中存在建筑垃圾		
整改要求	要求采用原开挖土回填或者细沙回填。沟槽回填应分层压实，回填时，沟槽中不得有积水。回填土中不允许用腐植土、垃圾、胶泥等不良土质回填，应符合电力线路设计要求和施工规范规定。		
检查人	刘 元	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改，坚决不用腐植土、垃圾、胶泥等不良土质回填，采用黄沙细石回填 整改负责人：罗帆 2019.3.26 日期		
复查意见	经现场复查，已按要求整改 复查人：王 2019.3.26 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。