


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电有限公司

编号：WLY-JCJL-014

施工单位	宏昌建筑集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019. 4. 13	检查地点	经开物流园
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	电缆井防雷接地补漏整改		
存在问题	镀锌扁铁与接地角钢焊接距离不满足两倍间距，焊接后未刷防腐漆保护。		
整改要求	防雷接地施工要符合设计及相关规范		
检查人	刘 元	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	我方已按要求整改，并刷防腐油漆保护 整改负责人:  日期: 2019.4.15		
复查意见	经复查，已整改 复查人:  日期: 2019.4.15		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。