

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电有限公司

编号：WLY-JCJL-019

施工单位	宏昌建筑集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.5.20	检查地点	经开物流园
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	经开物流园预制舱高压出线电缆井		
存在问题	高压出线电缆井支架焊接处未采取保护措施		
整改要求	清除焊渣，将焊接处用防锈防腐漆粉刷		
检查人	刘 元	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	焊渣已清除并在焊接处涂刷防锈防腐漆 整改负责人: <u>王</u> 日期: <u>2019.5.20</u>		
复查意见	经复查，现场已整改完成 复查人: <u>王</u> 日期: <u>2019.5.21</u>		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。