

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：上海航天电子通讯设备研究所 IMWp 分布式光伏发电项目

施工单位	浙江诸安建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.3.24		检查地点	研究所施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1号楼阳光房钢结构水泥混凝土块地面缝隙			
存在问题	拆模后 表面有麻面现象。			
整改要求	拆模后，混凝土表面必须平整光滑。			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	2019.3.24	
整改情况	已按要求全部细灰抹面。 整改负责人：刘东富 日期 2019.3.24			
复查意见	符合要求 复查人：王金星 日期 2019.3.24			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

