

监理检查记录表

工程名称：河南省豫商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-JC-001

施工单位	湖北飞天建设集团有限公司			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查时间	2019年4月5日			检查地点	1#、2#屋面		
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项						
施工及检查情况描述	屋面气楼切割巡视、安全检查						
	1. 高空作业人员未按要求佩戴安全带进行施工、现场安全防护用品缺少 2. 钢梁拆除过程中，安全措施未见且人员安全带未按要求高挂低用，存在极大安全隐患 3. 拆除后的气楼，未及时覆盖造成屋面露空，存在屋面材料吹落厂房内，极易造成物品砸落人员及机械情况 4. 材料吊装未按要求执行，且现场无管理人员在岗						
存在问题	   						
整改要求	1. 高空作业必须按照规范要求佩戴安全带（高挂低用）、安全帽进行施工作业。 2. 现场灭火器必须配备到位，且安排安全员进行旁站管理 3. 对拆除完成的气楼，必须安排人员对露空处进行覆盖处理，对各材料立即进行清理 4. 定期安排人员进行现场安全隐患排查及整改完善						
检查人	<u>王建青</u> 、 <u>倪善善</u>			施工项目部 签收人/日期	<u>孙少林</u> <u>2019.4.9</u>		
整改情况	<u>已按要求整改。</u> 整改负责人： <u>孙少林</u> 日期 <u>2019.4.9</u>						
复查意见	<u>经复查，已全部整改。</u> 复查人： <u>王建青</u> 日期 <u>2019.4.9</u>						