


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-JC-011

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年7月20日	检查地点	3#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查屋面恢复情况		
存在问题	1. 厂房内部大梁加固斜撑所使用的高强度螺栓过短未出丝 2. 夹具螺栓松动未紧固 		
整改要求	1. 对剩余的螺栓进行更换，并联系设计院进行修改 2. 对已安装的螺栓进行更换 3. 夹具螺栓进行消缺整改		
检查人	王东春	施工项目部 签收人/日期	胡明 2019.7.21
整改情况	已整改并符合要求做好消缺工作 整改负责人：胡明 日期：2019.7.21		
复查意见	经复查，部分螺栓存在未紧固现象，已安排人员跟进处理，并继续做好自检整改工作 复查人：王东春 日期：2019.7.25		



扫描全能王 创建