


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-ZSFZ-JC-012

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年8月5日	检查地点	6#、7#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查桥架、检修通道安装质量		
存在问题	1. 桥架未见隔挡板, 后期485通讯线未隔开 2. 夹具与导轨未使用螺栓连接紧固 3. 临时电源线内芯裸露 		
整改要求	1. 进行加装隔板或采用穿管形式 2. 夹具螺栓进行消缺整改 3. 检查各屋面临时电源, 对发现的问题及时整改完善		
检查人	王良春	施工项目部 签收人/日期	胡明 2019.8.6
整改情况	已按要求进行整改完善。 整改负责人: 胡明 日期: 2019.8.6 		
复查意见	临时电源线整改并对我标段桥架整改情况进行更换通讯线朝东等 复查人: 王良春 日期: 2019.8.6 		

