

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-JC-013

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年8月15日	检查地点	7#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查支架、导轨安装质量情况		
存在问题	1. 导轨连接处未避开下方夹具 2. 导轨连接钻孔产生的屑渣未清理，导轨连接间隙过大 3. 檩条加固下方防护措施不到位 		
整改要求	1. 连接处避开夹具，南北方向略微调整，尽量避免 2. 对产生的屑渣进行及时清扫，避免下雨腐蚀屋面，对连接处间隙过大进行重新紧固 3. 做好防护措施，加强现场检查		
检查人	王道春、张程书	施工项目部 签收人/日期	孙明 2019.8.15
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人：孙明 日期：2019.8.20		
复查意见	经复查，已整改 复查人：张程书 日期：2019.8.21		



扫描全能王 创建