


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZJUL-ZSFZ-JC-014

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年8月20日	检查地点	1#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查支架、导轨安装情况		
存在问题	1. 存在两处夹具未夹紧彩钢瓦 2. 加固完成后，彩钢瓦未恢复到位，存在松动情况 		
整改要求	1. 对发现的夹具未夹紧情况进行完善，并要求对整个屋面进行自检消除 2. 对松动的彩钢瓦进行固定，对破损的进行防水处理完善		
检查人	王通春 孙玉龙	施工项目部 签收人/日期	林明 2019.8.20
整改情况	已按要求进行整改	整改负责人/日期	林明 2019.8.21
复查意见	经复查，彩钢瓦夹具情况已整改，彩钢瓦还存在松动现象	复查人/日期	王通春 2019.8.25



扫描全能王 创建