


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-ZSFZ-JC-015

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年8月28日	检查地点	7#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查导轨、桥架安装情况		
存在问题	1. 导轨连接件未按图纸要求采用8颗自攻钉螺丝紧固，现场为4颗 2. 部分桥架连接处螺栓生锈 		
整改要求	1. 对缺少的自攻钉进行整改完善，必须按照图纸要求执行 2. 对生锈的螺栓进行更换		
检查人	王 强	施工项目部 签收人/日期	2019.8.29
整改情况	已按要求整改。 整改负责人： 2019.9.5		
复查意见	已整改 复查人： 日期 2019.9.5		

