


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-JC-004

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年4月23日	检查地点	3、5号屋面气楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查3、5号屋面气楼彩钢瓦覆盖情况		
存在问题	1. 部分檩托部分焊接焊渣未清理，且未涂刷防腐涂料 2. 个别檩托开孔与图纸有偏差 3. 钢丝网网格过大    		
整改要求	1. 对现场焊渣再覆盖前必须清理干净并涂刷防腐材料 2. 针对孔距过大，请及时整改，缩小孔距 3. 对材料不合格问题，已多次告知，请严格按照图纸及规范要求执行、对檩托未上螺栓立即安排整改完善		
检查人	毛道奇、仇善善	施工项目部 签收人/日期	金江东 2019.4.23
整改情况	已按要求整改， 整改负责人：金江东 日期 2019.4.27		
复查意见	已按要求整改。 复查人：仇善善 日期 2019.4.27		