

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-027

施工单位	中州建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年11月15日	检查地点	风机位
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	针对风机位16#、17#、18#进行检查。		
存在问题	发现以上风机基座出换填级配碎石无配合比、压实度试验、承载力试验无相关检测报告。		
整改要求	清除掉已换填的级配碎石,并出具压实度试验、承载力试验报告。		
检查人	徐文平	施工项目部 签收入/日期	路红军
整改情况	按相关要求完成整改 整改负责人: 路红军 日期: 2019年11月18日		
复查意见	经复查已整改完成。 复查人: 徐文平 日期: 2019年11月18日		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。