

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-028

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 中州建设有限公司                                                                                       | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2019年11月25日                                                                                    | 检查地点            | 升压站主变油坑垫层      |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 监理人员在巡视过程中,对主变油坑垫层浇筑砼垫层,进行了检查。                                                                 |                 |                |
| 存在问题      | 检查发现支撑尺寸不够,不符合设计要求。                                                                            |                 |                |
| 整改要求      | 要求施工单位按图施工。                                                                                    |                 |                |
| 检查人       | 朱秀全                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 孙俊 2019.12.02  |
| 整改情况      | 已按要求整改完成。<br><br>整改负责人: 孙俊 日期: 2019.12.03                                                      |                 |                |
| 复查意见      | 经审查已按要求整改。<br><br>复查人: 朱秀全 日期: 2019年12月4日                                                      |                 |                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。