

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: GFDZJBM14-26

施工单位	中州建设		监理单位	常州正源
检查时间	2020年4月17日 上午11:30		检查地点	11#风机基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	上午11:30时, 监理项目, 对11#风机基础进行了巡视检查。			
存在问题	检查发现底板环形筋, 2个部位出现100%连接接口, 不符合规范要求			
整改要求	要求施工单位对该部位加同型号钢筋2根, 长度在1m以上。下午整改完成后, 报监理项目部复查			
检查人	朱芳兵	施工项目部 签收人/日期	孙豪 4.17	
整改情况	已按要求增加2根同型号钢筋 整改负责人: 孙豪 日期 2020年4月17日			
复查意见	下午5:00时施工单位按要求整改后, 报监理项目部复查, 经复查符合要求 复查人 朱芳兵 日期 2020年4月17日			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建