

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 林县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-040

施工单位	中州建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.05.19	检查地点	升压站.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站内各建筑物屋顶防雷接地火罩接.		
存在问题	屋顶防雷接地: 焊接立柱支撑不牢固 焊缝不饱满. 有断焊. 漏焊. 夹渣. 焊渣未清理		
整改要求	要求焊缝饱满. 不得断焊. 漏焊不得夹渣. 焊渣清理干净在做防腐处理.		
检查人	翟光	施工项目部 签收人/日期	余家威 2020年05月19日
整改情况	按要求整改完 整改负责人: 郭礼 日期: 2020.5.20		
复查意见	经复已按要求整改. 复查人: 翟光 日期: 2020.5.20		



扫描全能王 创建