

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: GFDZJBM14-134

施工单位	中州建设		监理单位	常州正衡
检查时间	2020年03月29日		检查地点	1#风机基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	上午11:30, 监理项目部, 对1#风机基础模板安装进行了专项检查。			
存在问题	经检查发现局部模板缝隙过大, 未封堵。			
整改要求	要求施工单位对缝隙大部位, 进行封堵。			
检查人	朱书兵		施工项目部 签收人/日期	汪发银 3.29
整改情况	已按监理单位要求整改完成, 经监理复核。 整改负责人: 汪发银, 日期 3.29.17.00			
复查意见	经施工单位整改后, 下午5:10经监理项目部复查, 符合规范要求。 复查人: 朱书兵, 日期 2020.3.29			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建