

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：赫章县大山坪风电场项目

编号：ZHJL-043

施工单位	中州建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.7.20		检查地点	12#风机
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	12#风机基础钢筋绑扎、模板支护 检查钢筋型号、钢筋间距、模板支护是否牢固 预埋管是否根据图纸安装			
存在问题	1. 个别钢筋间距过大 2. 2#沉降观测点模板支护不牢 3. 排水管搭接不稳固			
整改要求	1. 整改钢筋间距 2. 加固2#沉降观测点模板 3. 排水管加固定钢筋、绑扎到位、接头防护			
检查人	李金梁	施工项目部 签收人/日期	李金梁 2020.7.20	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：李金梁 日期2020.7.21			
复查意见	已整改。 复查人：李金梁 日期2020.7.21			



扫描全能王 创建