

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

编号：XXGF-004

施工单位	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程代理有限公司
检查时间	2019.08.02	检查地点	支架基础预制地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查支架基础预制，混凝土支墩外部有蜂窝麻面现象。		
存在问题	混凝土支墩外部有蜂窝麻面现象		
整改要求	监理通知单（XXGF-002）		
检查人	陈海 2019.8.2	施工项目部 签收人/日期	陈海 2019.8.3
整改情况	整改负责人：陈海 日期：2019.8.4		
复查意见	已整改 复查人：陈海 日期：2019.8.5		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。