

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-XYZT-001

施工单位	中易建设有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019年07月16日		检查地点	施工工地
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在以下问题			
存在问题	电缆沟开挖个别位置深度未达到图纸设计要求			
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。			
检查人		施工项目部 签收人/日期	虞菊红	
整改情况	局部位置已修复，达到设计要求。 整改负责人：虞菊红 日期：2019.07.19			
复查意见	深度未达标位置已整改，合格。 复查人：虞菊红 日期：2019.07.19			

注 1. 本表由监理单位填写留存。