

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 陕西正泰电缆有限公司二期 3.48MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-XYZT-009

施工单位	中易建设有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2019 年 09 月 28 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时, 发现施工工地存在以下问题		
存在问题	1、电缆放线时受到刮蹭, 导致电缆外皮受损、破皮 2、电缆桥架内自攻螺钉漏出, 未切割		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展, 现要求你单位立即整改, 并报予我监理方进行复查。		
检查人	李锐	施工项目部 签收人/日期	丁勇升 2019.9.28
整改情况	整改已完成 整改负责人: 丁勇升 日期: 2019.9.29		
复查意见	整改完成 复查人: 李锐 日期: 2019.9.28		

注 1. 本表由监理单位填写留存。