

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JC-009

施工单位	中磐建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年08月17日	检查地点	综合楼1#、2#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对支架安装施工质量进行检查		
存在问题	1、支架散料磕碰条形块基础，使条形块受损。 2、个别立柱安装，预埋螺栓露出过长，无螺纹，立柱安装增加垫片过多。		
整改要求	1、支架散料做好条形块成品保护工作。 2、立柱安装要求垫片增加过厚的进行整改，螺栓无螺纹的刻螺纹后再安装。		
检查人	吴振宇	施工项目部 签收人/日期	苏林 2019.8.17
整改情况	以整改完成。 整改负责人：苏林 日期：2019.8.18 		
复查意见	经复查，已整改合格。 复查人：吴振宇 日期：2019.8.18 		

本表一式一份监理项目部自存。