



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-JC-018

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 10 月 10 日	检查地点	2#仓库屋顶
检查类型	● 巡视	○ 定期	○ 专项
施工及检查情况简述	2#仓库屋顶支架导轨安装		
发现问题			
整改要求	1、方阵支架错差。2、支架连接件螺栓松动、未上紧。 3、支架与夹具接触面有缝隙。4、必须在组件安装前整改完善。		
检查人	李仓立、蔡扣林	施工项目部 签收人/日期:	
整改情况	整改合格 整改负责人: 陈剑波 日期: 2019.10.11		
复查意见	 复查人: 李仓立 日期: 2019.10.11		



扫描全能王 创建