

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLJCJL-08

施工单位	江西嘉霖建筑工程有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2019.11.20	检查地点	四号厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工检查：四号厂房屋面支架安装。 一、支架紧固是否符合设计及相关规范要求。 二、是否强行敲打、气割扩孔。 三、在安装过程中是否破坏镀锌层。 四、支架倾角偏差是否符合设计要求。		
存在问题	一、支架紧固符合设计及相关规范要求。 二、无强行敲打、气割扩孔。 三、在安装过程中未破坏镀锌层。 四、支架倾角偏差符合设计要求。		
整改要求	无		
检查人	王健 史光辉	施工项目部 签收人/日期	王健 2019.11.20
整改情况	无 整改负责人：王健 日期 2019.11.20		
复查意见	无 复查人：王健 日期 2019.11.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。