

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLJCJL-14

施工单位	江西嘉霖建筑工程有限公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2019.11.21	检查地点	二号厂房屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场施工检查：二号厂房屋面组件安装。 一、严格遵守安装手册。 二、固定螺栓的力矩值是否符合产品及设计文件要求。 三、光伏组件安装允许偏差是否符合设计及相关规范要求。 四、光伏组件接线是否符合设计要求。 五、严禁触摸光伏组件金属带电部位。 六、是否在雨中进行光伏组件连线工作。		
存在问题	在巡视检查中发现、施工人员安装组件时两处边压块未紧固。		
整改要求	现场告知施工人员边压未紧固两处的坐标、并力矩值、符合设计要求，现已紧固。		
检查人	王建 史光峰	施工项目部 签收人/日期	廖敏 2019.11.21
整改情况	针对以上问题以要求施工队逐一整改完成 整改负责人：廖敏 日期 2019.11.21		
复查意见	已整改。 复查人：王建 日期 2019.11.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。