

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-QFYY-JCJLB-05

施工单位	江苏印加新能源科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 09 月 16 日	检查地点	项目施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视施工现场，现有施工人员 16 人，管理人员 1 人，成品库进行支架安装；		
存在问题	1、个别支架倾斜角度不符合设计要求； 2、个别支架螺栓未紧固； 3、个别混凝土基座 U 型螺栓生锈；		
整改要求	1、按照设计图纸调整角度不符合要求的支架； 2、检查已完成支架螺栓，未紧固的进行紧固； 3、将混凝土基座生锈的 U 型螺栓进行除锈防腐；		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	王杰 2019.9.16
整改情况	已整改 整改负责人：王杰 日期 2019/9/17		
复查意见	无 复查人：孙金龙 日期 2019.9.17		