




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-QFYF-JCJLB-06

施工单位	江苏印加新能源科技股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年09月25日	检查地点	项目施工现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	巡视施工现场，现有施工人员 18 人，管理人员 1 人，成品库组件安装，桥架敷设；		
存在问题	1、个别组件中压安装不符合要求； 2、个别边跨组件预留长度不符合设计要求； 3、个别桥架切割存在毛刺现场未消除；		
整改要求	1、按照设计图纸调整不符合要求的中压与支架； 2、打磨消除桥架切割产生的毛刺，避免刮伤电缆；		
检查人	孙金龙	施工项目部 签收人/日期	 2019.9.25
整改情况	<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">已整改</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 整改负责人:  日期 2019.9.26 </div>		
复查意见	<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">无</div> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 复查人:  日期 2019.9.26 </div>		