




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

编号：TJYJP-JCJL-012

施工单位	安徽天太太阳能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.12.02	检查地点	柔性场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对边锚管桩顶板、耳板施工质量检查。		
存在问题	1、发现管桩定位放线不准沉桩后偏差，导致耳板焊接偏差太大，焊接面无法全部焊接到顶板上，受力不均匀，影响工程质量。		
整改要求	已下发 012 号通知单，要求整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2019.12.05
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人：  日期		