

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 001

施工单位	陕西大唐新能电力设计股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年9月28日		检查地点	制管桩车间屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	支模安装			
存在问题	前后夹具有偏差, 导致后立柱倾斜			
整改要求	调整夹具位置, 使后立柱保持垂直			
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	阮	
整改情况	阮 已整改 整改负责人: 阮 日期: 2019.9.29			
复查意见	仍有部分未整改 复查人: 南玉荣 日期: 2019.09.30			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建