

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT- 005

施工单位	浙江中天智汇		监理单位	常州正衡
检查时间	2019.12.11		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	主变基础筏板钢筋、模板安装, 施工交底已落实。			
存在问题	主变筏板钢筋绑扎分布不均匀。 基础接地装置焊接长度不符合要求。			
整改要求	主变筏板钢筋调整分布均匀。 基础接地装置补焊至满足规范设计要求。			
检查人	侯金增	施工项目部 签收人/日期	张博 2019.12.11	
整改情况	已整改 整改负责人: 张博 日期 2019.12.11			
复查意见	已整改, 符合要求 复查人: 侯金增 日期 2019.12.11			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。