

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-009

施工单位	浙江中天智慧安装有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2019.12.26		检查地点	升压站综合楼
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	综合楼基础承台浮模板拆除，施工交底已落实。			
存在问题	综合楼基础承台浮模板拆除后，发现一处连接处有轻微蜂窝麻面现象。			
整改要求	清理酥松石子，用同等标号或大于该构件标号的水泥砂浆修补。			
检查人	侯金勇	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已整改。 整改负责人：侯金勇 日期 2019.12.27			
复查意见	已整改。 复查人：侯金勇 日期 2019.12.27			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建