

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-011

|           |                                                                                                |                 |             |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| 施工单位      | 浙江中天智汇建设有限公司                                                                                   |                 | 监理单位        | 常州正衡   |
| 检查时间      | 2020.1.2                                                                                       |                 | 检查地点        | 升压站SVG |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |             |        |
| 施工及检查情况简述 | 升压站SVG基础承台钢筋模板绑扎安装, 施工底已落实                                                                     |                 |             |        |
| 存在问题      | 左钢筋保护层不够, 未设置垫块。                                                                               |                 |             |        |
| 整改要求      | 加设垫块, 钢筋保护层满足规范要求                                                                              |                 |             |        |
| 检查人       | 侯锦                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 张博 2020.1.2 |        |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人: 张博 日期: 2020.1.2                                                                  |                 |             |        |
| 复查意见      | 已加设垫块, 钢筋保护层符合要求<br>复查人: 侯锦 日期: 2020.1.2                                                       |                 |             |        |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建