

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-00

施工单位	上海电力建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.06.07	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区高压电缆敷设情况		
存在问题	经光伏区现场巡视发现高压电缆敷设过程中转角处未放置转角滑轮,容易破坏电缆外皮保护层。		
整改要求	要求你单位在敷设高压电缆过程中,在每个转角处放置转角滑轮能更好的起到保护电缆外皮,减少损坏的现象。		
检查人	费金先	施工项目部 签收人/日期	高海博 2020.06.08
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 高海博 日期: 2020.年 06月 08日		
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人: 费金先 日期: 2020.年 06月 09日		