


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 合肥大陆马牌轮胎(中国)有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JC-002

施工单位	阳光电源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 3 月 28 日	检查地点	4 区钢结构车棚
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	钢结构安装现场检查		
存在问题	1. 预埋螺栓过短, 造成螺母固定未出丝 2. 螺栓未禁锢到位、钢构生锈    		
整改要求	1. 对预埋螺栓过短现象进行植筋或进行螺栓更换进行整改完善 2. 对未禁锢到位的螺栓进行禁锢, 并进行扭矩力测试 3. 生锈部位进行除锈并涂刷防腐涂料		
检查人	王强	施工项目部 签收人/日期	李大为
整改情况	已整改 整改负责人: 李大为 日期: 20.3.29		
复查意见	经检查, 已整改 复查人: 王强 日期: 20.3.29		



扫描全能王 创建