

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JLJC-018

施工单位	普海建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年9月13日	检查地点	施工现场安全
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	5#、12#风机位		
存在问题	1、灌注桩钢筋已生锈，按规范要求钢筋不能有锈蚀，现要求你单位除锈； 2、现场使用的防雷接地扁铜材料未进行报验；同时你单位施工现场使用的扁铜要求更换； 3、接地体扁铜之间、扁铜与铜棒，以及扁铜与镀锌扁钢之间均采用放热焊方式可靠焊接；		
整改要求	1、灌注桩钢筋已生锈，按规范要求钢筋不能有锈蚀，现要求你单位除锈； 2、现场使用的防雷接地扁铜材料未进行报验；同时你单位施工现场使用的扁铜要求更换； 3、接地体扁铜之间、扁铜与铜棒，以及扁铜与镀锌扁钢之间均采用放热焊方式可靠焊接；		
检查人	徐文平、李大超	施工项目部 签收人/日期	高金永
整改情况	以上问题已按要求整改完成！ 整改负责人：高金永 日期 2020年9月13日		
复查意见	经复查已完成整改！ 复查人：徐文平 日期 2020年9月14日		