




监理隐蔽项目检查记录表

工程名称: 天津龙源汉沽三期 (39.6MW) 风电项目

编号: CZZHJL-001

施工单位	众森建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年8月17日到19日		检查地点	12#风机-分接箱 FZ32
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本次检查 12#风机-分接箱 FZ33 电缆的敷设, 检查事项: 1) 电缆沟深度, 2) 电缆沟宽度, 3) 砂、细土回填, 4) 砼盖板, 5) 光缆, 6) 电缆头中间接头制作, 8) 接线			
施工情况是否符合标准及规范要求	电缆沟全长 1) 电缆沟深度 1.2m, 全长符合要求。2) 电缆沟宽度为 0.6 米, 符合标准要求。3) 电缆上下铺设各 10 公分砂, 符合要求。4) 展放电缆 3*185 mm ² 、3*240 mm ² 铝芯线, 与图相符。5) 通信光缆 2 根规格符合。6) 电缆头制作规格正确。7) 接线可靠、牢固。			
整改要求	本次隐蔽工程自 2020 年 8 月 17 日到 2020 年 8 月 19 日监理全过程旁站, 各工序符合规范要求, 无整改项。			
检查人	黎建光、李大超	施工项目部 签收人/日期	 2020.8.19	
整改情况	无 整改负责人:  日期 2020.8.20			
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人:  日期 2020.8.20			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。




2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理隐蔽项目检查记录表

工程名称: 天津龙源汉沽三期 (39.6MW) 风电项目

编号: CZZHJL-002

施工单位	众森建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 8 月 20 日到 9 月 10 日		检查地点	分接箱 FZ32-分接箱 FZ31
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本次检查分接箱 FZ32 至分接箱 FZ31 电缆的敷设, 检查事项: 1) 电缆沟深度, 2) 电缆沟宽度, 3) 砂、细土回填, 4) 砼盖板, 5) 光缆, 6) 电缆头中间接头制作, 8) 接线			
施工情况是否符合标准及规范要求	电缆沟全长 1) 电缆沟深度 1.2m, 全长符合要求。2) 电缆沟宽度为 0.6 米, 符合标准要求。3) 电缆上下铺设各 10 公分砂, 符合要求。4) 展放电缆 3*95 mm ² 、3*240mm ² 铝芯线, 与图相符。5) 通信光缆 2 根规格符合。6) 电缆头制作规格正确。7) 接线可靠、牢固。			
整改要求	本次隐蔽工程自 2020 年 8 月 20 日到 2020 年 9 月 10 日监理全过程旁站, 各工序符合规范要求, 无整改项。			
检查人	黎建光、李大超	施工项目部 签收人/日期	 2020.8.10	
整改情况	无 整改负责人:  日期 2020.9.11			
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人:  日期 2020.9.11			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。



2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理隐蔽项目检查记录表

工程名称: 天津龙源汉沽三期 (39.6MW) 风电项目

编号: CZZHJL-003

施工单位	众森建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 9 月 4 日到 7 日	检查地点	分接箱 FZ32-11#风机
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查分接箱 FZ32 至 11#风机电缆的敷设, 检查事项: 1) 电缆沟深度, 2) 电缆沟宽度, 3) 砂、细土回填, 4) 砼盖板, 5) 光缆, 6) 电缆头中间接头制作, 8) 接线		
施工情况是否符合标准及规范要求	电缆沟全长 1) 电缆沟深度 1.2m, 全长符合要求。2) 电缆沟宽度为 0.4 米, 符合标准要求。3) 电缆上下铺设各 10 公分砂, 符合要求。4) 展放电缆 3*95 mm ² 、铝芯线, 与图相符。5) 通信光缆 1 根规格符合。6) 电缆头制作规格正确。7) 接线可靠、牢固。		
整改要求	本次隐蔽工程自 2020 年 9 月 4 日到 2020 年 9 月 7 日监理全过程旁站, 各工序符合规范要求, 无整改项。		
检查人	黎建光、李大超	施工项目部 签收人/日期	 2020.9.7
整改情况	整改负责人:  日期 2020.9.8		
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人:  日期 2020.9.8		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。




2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理隐蔽项目检查记录表

工程名称: 天津龙源汉沽三期 (39.6MW) 风电项目

编号: CZZHJL-004

施工单位	众森建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 9 月 15 日到 21 日		检查地点	15 风机-12 风机
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本次检查 15 风机至 12 风机电缆的敷设, 检查事项: 1) 电缆沟深度, 2) 电缆沟宽度, 3) 砂、细土回填, 4) 砼盖板, 5) 光缆, 6) 电缆头中间接头制作, 8) 接线			
施工情况是否符合标准及规范要求	电缆沟全长 1) 电缆沟深度 1.2m, 全长符合要求。2) 电缆沟宽度为 0.8 米, 符合标准要求。3) 电缆上下铺设各 10 公分砂, 符合要求。4) 展放电缆 3*240mm ² 、3*240 mm ² 铝芯线, 与图相符。5) 通信光缆 2 根规格符合。6) 电缆头制作规格正确。7) 接线可靠、牢固。			
整改要求	本次隐蔽工程自 2020 年 9 月 15 日到 2020 年 9 月 21 日监理全过程旁站, 各工序符合规范要求, 无整改项。			
检查人	黎建光、李大超	施工项目部 签收人/日期	 2020.9.21	
整改情况	无 整改负责人:  日期 2020.9.22			
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人:  日期 2020.9.22			



注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理隐蔽项目检查记录表

工程名称: 天津龙源汉沽三期 (39.6MW) 风电项目

编号: CZZHJL-005

施工单位	众森建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年9月22日到26日	检查地点	17#-16#风机
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查 17#风机至 6#风机电缆的敷设, 检查事项: 1) 电缆沟深度, 2) 电缆沟宽度, 3) 砂、细土回填, 4) 砼盖板, 5) 光缆, 6) 电缆头中间接头制作, 8) 接线		
施工情况是否符合标准及规范要求	电缆沟全长 1) 电缆沟深度 1.2m, 全长符合要求。2) 电缆沟宽度为 0.4 米, 符合标准要求。3) 电缆上下铺设各 10 公分砂, 符合要求。4) 展放电缆 3*95 mm ² 铝芯线, 与图相符。5) 通信光缆 1 根规格符合。6) 电缆头制作规格正确。7) 接线可靠、牢固。		
整改要求	本次隐蔽工程自 2020 年 9 月 22 日到 2020 年 9 月 26 日监理全过程旁站, 各工序符合规范要求, 无整改项。		
检查人	黎建光、李大超	施工项目部 签收人/日期	 2020.9.26.
整改情况	无 整改负责人:  日期 2020.9.27		
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人:  日期 2020.9.27		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。




2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理隐蔽项目检查记录表

工程名称: 天津龙源汉沽三期 (39.6MW) 风电项目

编号: CZZHJL-006

施工单位	众森建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 9 月 27 日到 10 月 1 日		检查地点	16#风机-分接箱 FZ36
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本次检查 16#风机至分接箱 FZ36 电缆的敷设, 检查事项: 1) 电缆沟深度, 2) 电缆沟宽度, 3) 砂、细土回填, 4) 砼盖板, 5) 光缆, 6) 电缆头中间接头制作, 8) 接线			
施工情况是否符合标准及规范要求	电缆沟全长 1) 电缆沟深度 1.2m, 全长符合要求。2) 电缆沟宽度为 0.4 米, 符合标准要求。3) 电缆上下铺设各 10 公分砂, 符合要求。4) 展放电缆 3*95 mm ² 铝芯线, 与图相符。5) 通信光缆 1 根规格符合。6) 电缆头制作规格正确。7) 接线可靠、牢固。			
整改要求	本次隐蔽工程自 2020 年 9 月 27 日到 2020 年 10 月 1 日监理全过程旁站, 各工序符合规范要求, 无整改项。			
检查人	黎建光、李大超	施工项目部 签收人/日期	 2020.10.1	
整改情况	无 整改负责人:  日期 2020.10.2			
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人:  日期 2020.10.2			



注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理隐蔽项目检查记录表

工程名称: 天津龙源汉沽三期 (39.6MW) 风电项目

编号: CZZHJL-007

施工单位	众森建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 16 日到 24 日	检查地点	分接箱 FZ36-18# 风机 分接箱 FZ34
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查分接箱 FZ36 至 18# 风机分接箱 FZ34 电缆的敷设, 检查事项: 1) 电缆沟深度, 2) 电缆沟宽度, 3) 砂、细土回填, 4) 砼盖板, 5) 光缆, 6) 电缆头中间接头制作, 8) 接线		
施工情况是否符合标准及规范要求	电缆沟全长 1) 电缆沟深度 1.2m, 全长符合要求。2) 电缆沟宽度为 0.8 米, 符合标准要求。3) 电缆上下铺设各 10 公分砂, 符合要求。4) 展放电缆 3*95 mm ² 、3*240 mm ² 铝芯线, 与图相符。5) 通信光缆 3 根规格符合。6) 电缆头制作规格正确。7) 接线可靠、牢固。		
整改要求	本次隐蔽工程自 2020 年 10 月 16 日到 2020 年 10 月 24 日监理全过程旁站, 各工序符合规范要求, 无整改项。		
检查人	黎建光、李大超	施工项目部 签收人/日期	 2020.10.24
整改情况	无 整改负责人:  日期 2020.10.25		
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人:  日期 2020.10.25		



注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理隐蔽项目检查记录表

工程名称: 天津龙源汉沽三期 (39.6MW) 风电项目

编号: CZZHJL-008

施工单位	众森建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 10 月 25 日到 30 日	检查地点	18#风机分接箱 FZ34-15 风机
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查 18#风机分接箱 FZ34-15 风机电缆的敷设, 检查事项: 1) 电缆沟深度, 2) 电缆沟宽度, 3) 砂、细土回填, 4) 砼盖板, 5) 光缆, 6) 电缆头中间接头制作, 8) 接线		
施工情况是否符合标准及规范要求	电缆沟全长 1) 电缆沟深度 1.2m, 全长符合要求。2) 电缆沟宽度为 0.8 米, 符合标准要求。3) 电缆上下铺设各 10 公分砂, 符合要求。4) 展放电缆 3*95 mm ² 、3*240 mm ² 铝芯线, 与图相符。5) 通信光缆 3 根规格符合。6) 电缆头制作规格正确。7) 接线可靠、牢固。		
整改要求	本次隐蔽工程自 2020 年 10 月 25 日到 2020 年 10 月 30 日监理全过程旁站, 各工序符合规范要求, 无整改项。		
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	 2020.10.30
整改情况	无 整改负责人:  日期 2020.11.1		
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人:  日期 2020.11.1		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。




2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理隐蔽项目检查记录表

工程名称: 天津龙源汉沽三期 (39.6MW) 风电项目

编号: CZZHJL-009

施工单位	众森建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 2 月 22 日到 26 日		检查地点	分接箱 FZ34-18# 风机
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本次检查分接箱 FZ34 至 18# 风机电缆的敷设, 检查事项: 1) 电缆沟深度, 2) 电缆沟宽度, 3) 砂、细土回填, 4) 砼盖板, 5) 光缆, 6) 电缆头中间接头制作, 8) 接线			
施工情况是否符合标准及规范要求	电缆沟全长 1) 电缆沟深度 1.2m, 全长符合要求。2) 电缆沟宽度为 0.4 米, 符合标准要求。3) 电缆上下铺设各 10 公分砂, 符合要求。4) 展放电缆 3*95 mm ² 铝芯线, 与图相符。5) 通信光缆 1 根规格符合。6) 电缆头制作规格正确。7) 接线可靠、牢固。			
整改要求	本次隐蔽工程自 2021 年 2 月 22 日到 2021 年 2 月 26 日监理全过程旁站, 各工序符合规范要求, 无整改项。			
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	 2021.2.26	
整改情况	无 整改负责人:  日期 2021.2.27			
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人:  日期 2021.2.27			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理隐蔽项目检查记录表

工程名称: 天津龙源汉沽三期 (39.6MW) 风电项目

编号: CZZHJL-010

施工单位	众森建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 6 月 9 日到 11 日		检查地点	分接箱 FZ32-分接箱 FZ31
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	本次检查分接箱 FZ32 至分接箱 FZ31 电缆的敷设, 检查事项: 1) 电缆沟深度, 2) 电缆沟宽度, 3) 砂、细土回填, 4) 砼盖板, 5) 光缆, 6) 电缆头中间接头制作, 8) 接线			
施工情况是否符合标准及规范要求	电缆沟全长 1) 电缆沟深度 1.2m, 全长符合要求。2) 电缆沟宽度为 0.6 米, 符合标准要求。3) 电缆上下铺设各 10 公分砂, 符合要求。4) 展放电缆 3*95 mm ² 、3*240mm ² 铝芯线, 与图相符。5) 通信光缆 2 根规格符合。6) 电缆头制作规格正确。7) 接线可靠、牢固。			
整改要求	本次隐蔽工程自 2021 年 6 月 9 日到 2021 年 6 月 11 日监理全过程旁站, 各工序符合规范要求, 无整改项。			
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	刘斌 2021.6.11	
整改情况	无 整改负责人: 刘斌 日期 2021.6.12			
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人: 黎建光 日期 2021.6.12			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。



2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理隐蔽项目检查记录表

工程名称: 天津龙源汉沽三期 (39.6MW) 风电项目

编号: CZZHJL-011

施工单位	众森建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 6 月 12 日	检查地点	分接箱 FZ31-2#风机
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查分接箱 FZ31 至 2#风机电缆的敷设, 检查事项: 1) 电缆沟深度, 2) 电缆沟宽度, 3) 砂、细土回填, 4) 砼盖板, 5) 光缆, 6) 电缆头中间接头制作, 8) 接线		
施工情况是否符合标准及规范要求	电缆沟全长 1) 电缆沟深度 1.2m, 全长符合要求。2) 电缆沟宽度为 0.5 米, 符合标准要求。3) 电缆上下铺设各 10 公分砂, 符合要求。4) 展放电缆 3*95 mm ² 、3*240mm ² 铝芯线, 与图相符。5) 通信光缆 2 根规格符合。6) 电缆头制作规格正确。7) 接线可靠、牢固。		
整改要求	本次隐蔽工程自 2021 年 6 月 12 日监理全过程旁站, 各工序符合规范要求, 无整改项。		
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	 2021.6.12
整改情况	无 整改负责人:  日期 2021.6.13		
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人:  日期 2021.6.13		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。




2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理隐蔽项目检查记录表

工程名称: 天津龙源汉沽三期 (39.6MW) 风电项目

编号: CZZHJL-012

施工单位	众森建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 6 月 22 日	检查地点	2#风机-3#风机
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查 2#风机至 3#风机电缆的敷设, 检查事项: 1) 电缆沟深度, 2) 电缆沟宽度, 3) 砂、细土回填, 4) 砼盖板, 5) 光缆, 6) 电缆头中间接头制作, 8) 接线		
施工情况是否符合标准及规范要求	电缆沟全长 1) 电缆沟深度 1.2m, 全长符合要求。2) 电缆沟宽度为 0.6 米, 符合标准要求。3) 电缆上下铺设各 10 公分砂, 符合要求。4) 展放电缆 3*95 mm ² 、3*240mm ² 铝芯线, 与图相符。5) 通信光缆 2 根规格符合。6) 电缆头制作规格正确。7) 接线可靠、牢固。		
整改要求	本次隐蔽工程自 2021 年 6 月 22 日 监理全过程旁站, 各工序符合规范要求, 无整改项。		
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	 2021.6.22
整改情况	无 整改负责人:  日期 2021.6.23		
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人:  日期 2021.6.23		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理隐蔽项目检查记录表

工程名称: 天津龙源汉沽三期 (39.6MW) 风电项目

编号: CZZHJL-013

施工单位	众森建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 6 月 28 日到 7 月 3 日	检查地点	3#风机-5#风机
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查 3#风机至 5#风机电缆的敷设, 检查事项: 1) 电缆沟深度, 2) 电缆沟宽度, 3) 砂、细土回填, 4) 砼盖板, 5) 光缆, 6) 电缆头中间接头制作, 8) 接线		
施工情况是否符合标准及规范要求	电缆沟全长 900 米 1) 电缆沟深度 1.2m, 全长符合要求。2) 电缆沟宽度为 0.6 米, 符合标准要求。3) 电缆上下铺设各 10 公分砂, 符合要求。4) 展放电缆 3*95 mm ² 、3*240mm ² 铝芯线, 与图相符。5) 通信光缆 2 根规格符合。6) 电缆头制作规格正确。7) 接线可靠、牢固。		
整改要求	本次隐蔽工程自 2021 年 6 月 28 日到 2021 年 7 月 3 日监理全过程旁站, 各工序符合规范要求, 无整改项。		
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	2021.7.3
整改情况	无 整改负责人: _____ 日期 2021.7.4		
复查意见	本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人: 黎建光 日期 2021.7.4		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。