

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号: SXLLJK-JLJC-06

|           |                                                                                                |                 |               |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|
| 施工单位      | 特变电工新疆新能源有限公司                                                                                  |                 | 监理单位          | 常州正衡      |
| 检查时间      | 2020.5.31                                                                                      |                 | 检查地点          | 南区自拌混凝土现场 |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |               |           |
| 施工及检查情况简述 | 检查自拌混凝土施工现场。                                                                                   |                 |               |           |
| 存在问题      | 1. 施工现场未设立混凝土配合比牌子。<br>2. 施工现场未放置台秤。                                                           |                 |               |           |
| 整改要求      | 1. 自拌混凝土现场必须设立配合比牌子。<br>2. 自拌混凝土材料必须经过称量后,方可进行下道工序。                                            |                 |               |           |
| 检查人       | 张金星                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李亚平 2020.5.31 |           |
| 整改情况      | 已按上述要求,完成整改。                                                                                   |                 |               |           |
| 复查意见      | 整改负责人: 李亚平 日期 2020.5.31<br><br>复查结果 符合要求,<br>复查人: 张金星 日期 2020.5.31                             |                 |               |           |

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
  2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
  3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建