

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 钦州犀牛脚镇大坪村农光互补项目

编号: ZHJL-JCJL-001

施工单位	江苏长江环境科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年4月30号	检查地点	光伏区灌注桩浇筑
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对灌注桩浇筑施工进行检查		
存在问题	1. 预埋件安装偏差过大, 有保护层不足和埋置深度不足现象 2. 部分灌注桩绑扎钢筋笼外形尺寸与现有图纸偏差		
整改要求	1. 调整施工工艺确保预埋件安装进度 2. 对现有钢筋笼进行检查, 对不合图纸要求钢筋笼进行清场处理		
检查人	 王朝焱	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人: 王朝焱 日期: 2020.5.1		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。