

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

编号: XCL-B16-01

施工单位	浙江群朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2020 年 08 月 09 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时,发现施工工地存在以下问题		
存在问题	光伏组件卸车后放置位置一端下沉,造成托盘支腿悬空,托盘受力不均造成挤压,易对组件造成伤害,要求施工单位立即将有问题的托盘挪动到平整的地方。		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展,现要求你单位立即整改,并报予我监理方进行复查。		
检查人	张磊	施工项目部 签收人/日期	宋秋军
整改情况	以整改 整改负责人: 宋秋军 日期: 2020.08.09		
复查意见	整改完成 合格 复查人: 张磊 日期: 2020.08.09		

注 1. 本表由监理单位填写留存。



扫描全能王 创建

